

Návod na uvedení lepicích pistolí do provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli.


Podívejte se na www.tme.eu.

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Nářadí určené k lepení rozmanitých materiálů pomocí horkého lepidla.

3. Příprava k práci a používání




D - tryska dávkující lepidlo

S - spoušť


Z - zásobník na lepidlo

- Připojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.
- Umístěte lepidlo vhodných rozměrů pro daný typ náradí do zásobníku náradí.
- Pomocí tlačítka zapněte napájení.
- Vyčkejte, dokud se náradí nenahřeje.
- Pomalým stiskem spouště pistole dávkujte lepidlo.

	TME Czech Republic, s.r.o. Slévárenská 406/17, CZ - 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika tel. +420 596 633 105, fax +420 596 633 104, tme@tme.cz , www.tme.cz IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844 Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
---	---

4. Bezpečnostní opatření

- Z důvodu ochrany před újmou na zdraví, nebezpečím úrazu, zasažením elektrickým proudem, požárem nebo výbuchem dodržujte níže uvedené bezpečnostní předpisy. Nedodržováním bezpečnostních předpisů dochází k ohrožení života nebo zdraví. Uchovávejte tento návod a bezpečnostní pokyny na dobře přístupném místě poblíž zařízení.
- Napájecí kabel smí být připojen pouze do síťových zásuvek k tomu určených nebo prodlužovacích kabelů s ochranným vodičem.
- Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že vypínač nářadí je ve vypnuté poloze.
- Než přistoupíte k výměně pojistky nebo doplňkového příslušenství, vždy odpojte napájecí kabel.
- Používejte pouze doplňkové příslušenství určené pro toto zařízení.
- Během práce nenaklánějte pistoli dozadu.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte napájecí šňůru ze zásuvky; je zakázáno ponechat zapnuté zařízení bez dozoru .
- Používejte lepidlo v tyčinkách v pevném skupenství určené pro pistoli.
- Během práce držte nářadí za izolované části, jakou je rukojeť nebo úchyt k tom určený, a vyvarujte se styku těla s elektricky vodivými a uzemněnými (trubky, topná tělesa atd.) částmi.
- Nedotýkejte se součástek, které se v nářadí ohřívají, v případě styku horkého lepidla s pokožkou okamžitě polijte popálené místo proudem studené vody.
- Chraňte zařízení před přístupem dětí.
- Nevystavujte zařízení přímému působení slunečních paprsků, deště apod.
- Zařízení nezapínejte bezprostředně poté, co jste je přinesli z chladné místnosti do teplé. Kondenzace vodních par může způsobit poškození zařízení.
- Zařízení používejte ve shodě s určením, nesprávné používání zařízení může způsobit jeho poškození, zasažení elektrickým proudem, poranění nebo smrt.
- Opravy musí provést kvalifikované servisní pracoviště s použitím příslušných náhradních dílů.
- Provádění jakýchkoliv konstrukčních změn je zakázáno. Svévolně prováděné změny namenají ztrátu záruky a navíc mohou způsobit nesprávnou funkci zařízení nebo být příčinou nehody.
- Ventilační otvory, má-li zařízení takové, nezakrývejte nebo nezalepujte.
- Nepřekračujte jmenovité pracovní parametry zařízení.
- Opatřované zařízení nesmí být skladováno spolu s jinými odpady. Opatřované elektrické zařízení musí být skladováno v místech k tomu určených.
- Dodržujte návod k použití zařízení.

	TME Czech Republic, s.r.o. Slévárenská 406/17, CZ - 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika tel. +420 596 633 105, fax +420 596 633 104, tme@tme.cz, www.tme.cz IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844 Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
---	--